






国家质量监督检验检疫总局-上海、江苏、浙江、福建、广东省（市）的 27 家玩具生产企业主动召回 31 种玩具产品

附件

序号	产品名称	生产者	数量	商标	型号	联系电话	产品缺陷描述	产品外观及缺陷示意图
1	3#婚纱熊（女）	杭州凯蓝品牌管理有限公司	108 件	LENLE	/	0571-86882350	（1）36 个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，存在小零件（塑料装饰物），有造成儿童因吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。 （2）36 个月及以下儿童使用的玩具含有可拆卸的小球（塑料圆珠），有致儿童因吞咽或吸入小球而产生窒息的危险。	
2	婴儿学步车	平湖市佳立儿童车厂	10 辆	佳立儿	303	0573-85083018	经动态强度测试后，学步车结构损坏，有致婴儿受伤的危险。	
3	精装新生代变幻星折叠式中国跳棋	温州市秉信娱乐用品有限公司	810 副	奇点	669	0577-86722022	（1）刚性材料（跳棋盘）上的圆孔厚度为 1.20mm（<1.58mm），可以插入直径 6mm 的圆杆，但不能插入直径 12mm 的圆杆，有夹住儿童手指而受伤的危险。 （2）供 37-96 个月儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后存在小零件（塑料按钮），未设警示说明，有造成儿童因吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。	
4	海洋串珠	宁波市恒兴玩具有限公司	500 套	Classic	2086	0574-88166208	18 个月及以下儿童使用的玩具上的绳索，在 25N 的拉力下，长度为 825mm（>225mm），有致儿童因绳索引起缠绕而被勒伤或窒息的危险。	

5	淘气蛋 2 合 1	义乌市 奕安文 化用品 有限公 司	432 盒	灵动	YCDIY0 23	0579-85835 255	供 96 个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，金属丝脱落，产生可触及的锐利尖端，有致儿童受伤的危险。	 
6	画写板	义乌市 智多星 塑胶有 限公司	500 个	A+B	5805	158689599 99	用于包装玩具的塑料薄膜平均厚度为 0.025mm (< 0.038mm)，且最薄厚度为 0.024mm (<0.036mm)，虽有开孔，但开孔面积的总和小于总面积的 1%，有致儿童由于塑料薄膜引起窒息的危险。	 
7	塑胶玩具	义乌市 凯利玩 具厂	7200 个	新凯利	K8001	139579368 81	对于接近球形、半球形或有圆形端部的玩具，可穿透测试模板 B，有致婴儿因玩具产生梗阻的危险。	  
8	晶晶画写板	东阳市 泰康文 体用品 有限公 司	360 个	晶晶	TK908	0579-86366 386	用于包装玩具的塑料薄膜平均厚度为 0.035mm (< 0.038mm)，且最薄厚度为 0.033mm (<0.036mm)，虽有开孔，但开孔面积的总和小于总面积的 1%，有致儿童由于塑料薄膜引起窒息的危险。	 
9	LH 趴趴狗	浙江路 力服饰 有限公 司	300 个	Better Living	/	0579-84888 612	用于包装玩具的塑料薄膜平均厚度为 0.036mm (< 0.038mm)，且最薄厚度为 0.033mm (<0.036mm)，未开孔，有致儿童由于塑料薄膜引起窒息的危险。	 

10	开心豆沐浴小黄鸭	浙江路力服饰有限公司	100套	/	/	0579-84888612	36个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，塑料发声件脱落，形成小零件，有造成儿童因吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。	 
11	LH 沐浴母子黄鸭	浙江路力服饰有限公司	100套	Better Living	/	0579-84888612	(1) 36个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，塑料发声件脱落，形成小零件，有造成儿童因吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。 (2) 对于接近球形、半球形或有圆形端部的玩具(塑料小鸭)，可穿透测试模板 B，有致婴儿因玩具产生梗阻的危险。	  
12	拖车绕珠	浙江丹妮婴童用品有限公司	1500套	丹妮奇特	CDN.348	0578-5112211	(1) 36个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，车轮脱落，形成小零件，有造成儿童因吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。 (2) 36个月及以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索，长度为 280mm (>220mm)，并含有使绳索缠绕成环状的附件，有致儿童因绳索引起缠绕而被勒伤或窒息的危险。 (3) 用于包装玩具的塑料薄膜平均厚度为 0.026mm (<0.038mm)，且最薄厚度为 0.024mm (<0.036mm)，未开孔，有致儿童由于塑料薄膜引起窒息的危险。	  
13	卡通响铃车	浙江丹妮婴童用品有限公司	1500套	丹妮奇特	CDN.1708	0578-5112211	(1) 36个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，绳索末端的附着物脱落，形成小零件，有造成儿童因吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。	  

							(2) 36 个月及以下儿童使用的玩具含有可拆卸的小球(绳索末端的附着物),有致儿童因吞咽或吸入小球而产生窒息的危险。	
14	摇摆狗	浙江和信玩具有限公司	3000 套	比好	YT6198	0578-5121118	(1) 36 个月及以下儿童使用的玩具,经可预见的合理滥用测试后,绳索中的塑料件脱落,形成小零件,有造成儿童因吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。 (2) 36 个月及以下儿童使用的玩具含有可拆卸的小球(车轮),有致儿童因吞咽或吸入小球而产生窒息的危险。	
15	三节火车	云和县江丰工艺厂	1000 套	幼得乐	TH8451	0578-5113568	(1) 36 个月及以下儿童使用的玩具,经可预见的合理滥用测试后,塑料钉子脱落,形成小零件,有造成儿童因吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。 (2) 36 个月及以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索,在 25N 的拉力下,长度为 350mm (>220mm),并含有使绳索缠绕成环状的附件(末端连有珠状物),有致儿童因绳索引起缠绕而被勒伤或窒息的危险。	
16	婴儿伞车	上海爱丽儿工业有限公司	7000 台	AILLIA	S810	18821172989	折叠锁定装置释放时,设计的两个连贯动作失效,导致使用时会产生意外收车的情况,有致婴儿受伤的危险。	
17	3#爱心富贵狗	福州巴比特玩具有限公司	300 件	巴比特	9706	13859027786	36 个月及以下儿童使用的玩具,经可预见的合理滥用测试后,塑料纽扣脱落,形成小零件,有造成儿童因吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。	

18	大号串珠	福建鑫盛玩具有限公司	1500套	铭塔	A8026	0599-6107979	供 37-96 个月儿童使用的玩具中含有小球，没有设置警告语，有致儿童因吞咽或吸入小球而产生窒息的危险。	  
19	大号串珠	南京星邦儿童用品有限公司	300盒	星邦	8005	025-66028688	供 37-96 个月儿童使用的玩具中含有小球，没有设置警告语，有致儿童因吞咽或吸入而小球产生窒息的危险。	 
20	婴儿推车	苏州威凯儿童用品有限公司	5000辆	威凯	S1120	0512-57851818-8898 或 4006004359	推车顶篷处存在 5mm-12mm 的危险夹缝，有致婴儿受伤的危险。	 
21	轻便型伞把车	昆山浩天儿童用品有限公司	555辆	浩天	SC105	0512-57850328	经动态耐久性试验后，车架断裂，有致婴儿受伤的危险。	 
22	婴儿推车	昆山贝尔儿童用品有限公司	150台	Bair	C106	0512-57460577-8858	(1) 折叠锁定装置释放时，设计的两个连贯动作失效，导致使用时会产生意外收车的情况，有致婴儿受伤的危险。 (2) 经动态耐久性试验后，手把失效，有致婴儿受伤的危险。	  
23	筒装气球	常州市武进大裕乳胶制品有限公司	850套	喜羊羊与灰太狼	DYP208	0519-83633841	供 37-96 个月儿童使用的玩具中含有可拆卸的小球，没有设置警告语，有致儿童因吞咽或吸入小球而产生窒息的危险。	  

24	迪士尼 OK 哨	常州市 武进大 裕乳胶 制品有 限公司	1400 套	迪士尼	DYM01 1	0519-83633 841	口动玩具（口哨）是小零件，有造成儿童吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。	 
25	LOVE YOU 兔子	海门市 翔隆玩 具厂	600 个	/	/	187218003 68	36 个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，塑料纽扣脱落，形成小零件，有造成儿童因吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。	 
26	电动玩具	汕头市 澄海区 适时塑 胶玩具 厂	96 只	/	3308	0754-85818 683	经过拉力测试后，车轮脱落，形成突出物，有致儿童因刚性突起而受伤的危险。	 
27	线控工程 车	汕头市 澄海区 协明玩 具厂	240 只	协明	6805S	0754-85738 745	经过拉力测试后，车轮脱落，玩具形成突出物，有致儿童因刚性突起而受伤的危险。	 
28	电动卡通 动物	汕头市 澄海区 凤翔泽 信塑胶 玩具厂	180 只	/	NO.A50 9	0754-85712 033	经过拉力测试后，车轮脱落，玩具形成突出物，有致儿童因刚性突起而受伤的危险。	 

29	软弹枪	汕头市澄海区三佳塑胶玩具厂	1200只	三佳	1105	0754-85134128	经过拉力测试后，弹射物端部的吸盘可拆卸，形成小零件，有造成儿童因吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。	 
30	沙滩玩具	汕头市澄海区海鸿达玩具厂	60只	/	9005	0754-85173918	经过拉力测试后，车轮脱落，玩具形成突出物，有致儿童因刚性突起而受伤的危险。	 
31	益智卡通婴儿玩具	汕头市澄海区力丰电子玩具厂	288只	阿拉宝贝	LF534A	0754-85893985	36个月及以下儿童使用的玩具，经可预见的合理滥用测试后，塑料件脱落，形成小零件，有造成儿童因吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。	 

来源：国家质量监督检验检疫总局